



CENTRUM RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH "CeRMot" Sp. z o.o.
40-202 KATOWICE, AL. ROŹDZIĘNSKIEGO 210, tel./fax 32 203-94-05, tel. 32 729-80-29

http://www.cermot.com.pl e-mail: biuro@cermot.com.pl

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Lompy 14, 40-040 Katowice. KRS: 0000198347 NIP: 954-23-12-203
Wysokość kapitału zakładowego 10.620,00 zł. Rok założenia firmy 2000.

Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych "POLEKSMOT" w Katowicach, zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym

OPINIA Nr: 16/09/CRM/23

z dnia: 2023/03/29

Rzeczoznawca : inż. Mieczysław Tura RS 00111 tel. 603-638-011

Zleceniodawca: Województwo Śląskie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Adres: ul. Ignacego Krasickiego 25, 42-500 Będzin

Zlec. pismo, znak: zlecenie

z dnia: 2023/03/28

Właściciel: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Adres: ul. Ignacego Krasickiego 25, 42-500 Będzin

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2023

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2008

Model: Touareg GP 3.0 TDi DPF MR'02

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: SBE 46132

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WVGZZZ7LZ8D068661

| | |
|---|--|
| Nr INFO-EKSPERT | 040-04696 |
| Data pierwszej rejestracji | 2008/05/21 |
| Data ważności badania technicznego | 2023/08/05 |
| Data oględzin | 2023/03/29 |
| Wskazanie drogomierza | 322878 km |
| Okres eksploatacji pojazdu (08/05/21-23/03/29) | 178 mies. |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym |
| Dop. masa cała. | 2945 kg |
| Rodzaj nadwozia | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |
| Konstrukcja | samonośna |
| Jednostka napędowa | z zapłonem samoczynnym |
| Pojemność / Moc silnika | 2967 ccm / 176kW (239KM) |
| Doładowanie | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 6 / widlasty / 24 |
| Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna |
| Rodzaj napędu | AWD (4x4) |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2007.10-2008.03)

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|---|------|---|
| 1 | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą | 17 | Poduszki powietrzne boczne przednie |
| 2 | Głośniki 10 szt. | 18 | Radioodtwarzacz CD |
| 3 | Immobilizer | 19 | Roleta do bagażnika |
| 4 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa | 20 | Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich |
| 5 | Kolumna kierownicy regulowana | 21 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 6 | Komputer pokładowy | 22 | System wspomagania nagłego hamowania |
| 7 | Kurtyny powietrzne boczne | 23 | Szyby atermiczne |
| 8 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | 24 | Szyby barwione zielone |
| 9 | Napęd na cztery koła | 25 | Światła p/mgielne przednie |

| | | | |
|----|---|----|--|
| 10 | Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa | 26 | Światła z regulacją kąta pochylenia |
| 11 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie | 27 | Tapicerka tekstylna |
| 12 | Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania | 28 | Tarcze kół aluminiowe 17" opony 235/65 |
| 13 | Podłokietnik centralny przedni | 29 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic |
| 14 | Podłokietnik siedzeń tylnych | 30 | Wyświetlacz wielofunkcyjny |
| 15 | Poduszka powietrzna kierowcy | 31 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne |
| 16 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 32 | Zamek centralny zdalnie sterowany |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 System ABS + EDS + ASR + MSR
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - Blokada mechanizmu różnicowego EDS
 - System p/poślizgowy MSR
- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | Wartość [PLN] |
|------|--|---------------|
| 1 | Autoalarm | 147 |
| 2 | +Czujniki parkowania - przód | 127 |
| 3 | +Czujniki parkowania - tył | 254 |
| 4 | Lakier metalizowany | 372 |
| 5 | Relingi dachowe | 54 |
| 6 | Tapicerka ze skóry "Cricket" (pakiet) (dopłata) | 817 |
| | Dysze spryskiwaczy podgrzewane | |
| | Fotel kierowcy podgrzewany | |
| | Kierownica pokryta skórą | |
| | Fotel pasażera podgrzewany | |
| | Tapicerka ze skóry "Cricketleder" | |
| 7 | Tarcze kół aluminiowe 18" opony 255/55 (dopłata) | 447 |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|--|--------------|-------------|
| Przednie lewe: | MICHELIN 235/60 R18 107H XL PILOT ALPIN 5 SUV TL | | 15 |
| Przednie prawe: | MICHELIN 235/60 R18 107H XL PILOT ALPIN 5 SUV TL | | 15 |
| Tylne lewe: | MICHELIN 235/60 R18 107H XL PILOT ALPIN 5 SUV TL | | 15 |
| Tylne prawe: | MICHELIN 235/60 R18 107H XL PILOT ALPIN 5 SUV TL | | 15 |

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Podczas badania ustalono :

SILNIK - sześciocylindrowy z zapłonem samoczynnym, w układzie V z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą,
 - silnik niesprawny technicznie, stwierdza się ubytek płynu chłodzącego podczas pracy silnika
 - silnik kwalifikuje się do naprawy

PODWOZIE - zespoły i podzespoły podwozia sprawne technicznie
 - układ hamulcowy z ABS

OPINIA Nr: 16/09/CRM/23

z dnia: 2023/03/29

Rzeczoznawca : inż. Mieczysław Tura RS 00111 tel. 603-638-011

Zleceniodawca: Województwo Śląskie Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Adres: ul. Ignacego Krasickiego 25, 42-500 Będzin

Zlec. pismo, znak: zlecenie

z dnia: 2023/03/28

Właściciel: Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Adres: ul. Ignacego Krasickiego 25, 42-500 Będzin

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2023

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2008

Model: Touareg GP 3.0 TDi DPF MR'02

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: SBE 46132

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WVGZZZ7LZ8D068661

| | |
|---|--|
| Nr INFO-EKSPERT | 040-04696 |
| Data pierwszej rejestracji | 2008/05/21 |
| Data ważności badania technicznego | 2023/08/05 |
| Data oględzin | 2023/03/29 |
| Wskazanie drogomierza | 322878 km |
| Okres eksploatacji pojazdu (08/05/21-23/03/29) | 178 mies. |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym |
| Dop. masa całk. | 2945 kg |
| Rodzaj nadwozia | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |
| Konstrukcja | samonośna |
| Jednostka napędowa | z zapłonem samoczynnym |
| Pojemność / Moc silnika | 2967 ccm / 176kW (239KM) |
| Doładowanie | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 6 / widlasty / 24 |
| Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna |
| Rodzaj napędu | AWD (4x4) |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2007.10-2008.03)

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|---|------|---|
| 1 | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą | 17 | Poduszki powietrzne boczne przednie |
| 2 | Głośniki 10 szt. | 18 | Radioodtwarzacz CD |
| 3 | Immobilizer | 19 | Roleta do bagażnika |
| 4 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa | 20 | Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich |
| 5 | Kolumna kierownicy regulowana | 21 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 6 | Komputer pokładowy | 22 | System wspomagania nagłego hamowania |
| 7 | Kurtyny powietrzne boczne | 23 | Szyby atermiczne |
| 8 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | 24 | Szyby barwione zielone |
| 9 | Napęd na cztery koła | 25 | Światła p/mgielne przednie |

- wspomaganie układu kierowniczego
- tarcze kół przednich i tylnych na obrzeżach z śladami zarysowań i ubytków metalu

- NADWOZIE** - typu zamkniętego , kombi pięciodrzwiowe, pięcioosobowe
- powłoka lakiernicza , barwy czarnej metalizowana,
 - pomiar grubości powłoki lakierniczej wykazał pozafabryczne lakierowanie drzwi tylnych lewych i błotnika tylnego lewego
 - czujniki parkowania zderzaka przedniego i tylnego niesprawne
 - szyba czołowa w części prawej z miejscowymi punktowymi odpryskami warszy zewnętrznej szyby w następstwie uderzeń kamieni podczas jazdy
 - zderzak tylny na narożu lewym pęknięty
 - światło odblaskowe zderzaka tylnego wyłamane
 - klimatyzacja
 - relingi dachowe

Utrzymanie pojazdu prawidłowe
 Pojazd serwisowany w serwisie niezależnym
 Dowód rej. nr.DR/BAN 3438797
 Ważność badań technicznych do 05.08.2023
 Pojazd eksploatowany jako służbowy.
 W pojeździe brak jest haka holowniczego.

KOREKTY

| | |
|---|---------------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (178 mies.) | 37 400 PLN |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE | 2 218 PLN |
| <i>Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.</i> | |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | - 2 351 PLN |
| <i>Korekta uwzględni wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 285 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 37 078 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -5,93%.</i> | |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | 1 407 PLN |
| <i>Korekta uwzględni wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.</i> | |
| KOREKTY RÓŻNE | - 12 897 PLN |

W tym:

| | [%] | Wart. [PLN] |
|---|-------|-------------|
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | -2,0 | - 745 |
| <i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i> | | |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | -5,0 | -1 863 |
| <i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich, zwykle użytkowanych powyżej 6 lat, profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.</i> | | |
| Szczególny charakter eksploatacji | -10,0 | -3 726 |

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.

| | | |
|--|-------|--------|
| Regionalna sytuacja rynkowa | -5,0 | -1 863 |
| <i>Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odciągające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.</i> | | |
| Konieczne naprawy pojazdu | -15,6 | -5 800 |
| <i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.</i> | | |
| 4 szt. opon letnich marki NOKIAN | 3,0 | 1 100 |

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

25800 PLN

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 4824,39 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

pieczęć

Dnia 29.03.2023 r.

**Centrum Rzecznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych Sp. z o.o.**
C e R M o
 40-202 Katowice, Al. Wolności 210
 tel./fax (033) 208 21 98
 NIP 954-23-12-203 REGON 270708000



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 16/09/CRM/23

z dnia: 2023/03/29

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2023

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2008

Model: Touareg GP 3.0 TDi DPF MR'02

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: SBE 46132

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



P3296101



P3296102



P3296103



P3296105



P3296106



P3296125



P3296110



P3296111



P3296124



P3296128



P3296116



P3296119

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 16/09/CRM/23

z dnia: 2023/03/29

Rzecznawca : inż. Mieczysław Tura RS 00111 tel. 603-638-011

Zleceniodawca: Województwo Śląskie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Adres: ul. Ignacego Krasickiego 25, 42-500 Będzin

Zlec. pismo, znak: zlecenie

z dnia: 2023/03/28

Właściciel: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Adres: ul. Ignacego Krasickiego 25, 42-500 Będzin

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2023

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2008

Model: Touareg GP 3.0 TDi DPF MR'02

Wersja: Tiptronic

Nr rejestracyjny: SBE 46132

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr IE: 040-04696

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 201 000 PLN brutto na 12/2010

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

| rok | mies. | wart. z katal. [PLN] | wart. zadana [PLN] |
|------|-------|-------------------------|-----------------------|
| 2010 | 05 | 43200 | 43200 |
| 2009 | 05 | 40200 | 40200 |
| 2008 | 05 | 37400 | 37400 |
| 2007 | 05 | 34800 | 34800 |

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (178 mies.) 37 400 PLN

| | |
|--|------------|
| Normatywny okres eksploatacji | 178 mies. |
| DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) | 2008/05/21 |
| Rzeczywisty okres eksploatacji | 178 mies. |

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2007.10-2008.03

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | wta | data zam. | wpa | [%] | Wsp. | Wart. [PLN] |
|------|---|------|-----------|-----|------|------|-------------|
| 1 | Autoalarm | 0,75 | | | 0,83 | 0,47 | 147 |
| 2 | Czujniki parkowania - przód | 0,75 | | | 0,71 | 0,47 | 127 |
| 3 | Czujniki parkowania - tył | 0,75 | | | 1,43 | 0,47 | 254 |
| 4 | Lakier metalizowany | 0,50 | | | 1,53 | 0,65 | 372 |
| 5 | Relingi dachowe | 1,00 | | | 0,48 | 0,30 | 54 |
| 6 | Tapicerka ze skóry "Cricket" (pakiet) (dopłata) | 0,75 | | | 4,60 | 0,47 | 817 |
| | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą | | | | | | |
| | Dysze spryskiwaczy podgrzewane | | | | | | |
| | Fotel kierowcy podgrzewany | | | | | | |
| | Kierownica pokryta skórą | | | | | | |
| | Fotel pasażera podgrzewany | | | | | | |
| | Tapicerka ze skóry "Cricketleder" | | | | | | |
| 7 | Tarcze kół aluminiowe 18" opony 255/55 (dopłata) | 0,50 | | | 1,84 | 0,65 | 447 |

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 2 218 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 2 218 PLN po korekcie: 39 618 PLN

| | |
|--------------------------------------|--|
| Przebieg normatywny | 285 800 km |
| Przebieg rzeczywisty odczytany | 322 878 km |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | - 2 351 PLN <i>po korekcie:</i> 37 267 PLN |

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

| Opis korekty | [%] | Wart. [PLN] |
|--|----------------------------------|-------------|
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | -2,0 | - 745 |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | -5,0 | -1 863 |
| Szczególny charakter eksploatacji | -10,0 | -3 726 |
| Regionalna sytuacja rynkowa | -5,0 | -1 863 |
| Konieczne naprawy pojazdu | -15,6 | -5 800 |
| 4 szt. opon letnich marki NOKIAN | 3,0 | 1 100 |
| KOREKTY RÓŻNE | - 12 897 PLN <i>po korekcie:</i> | 24 370 PLN |

STAN OGUMIENIA:

| Os | Koło | Cena [PLN] | Zuż. [%] | Bieżn [mm] | Koło | Cena [PLN] | Zuż. [%] | Bieżn [mm] | Koło | Cena [PLN] | Zuż. [%] | Bieżn [mm] | Koło | Cena [PLN] | Zuż. [%] | Bieżn [mm] |
|----------|------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|------|------------|----------|------------|-------------|------------|----------|------------|
| Przednia | | | | | Lewe: 1005 | | 15* | | | | | | Prawe: 1005 | | 15* | |
| Tylna | | | | | Lewe: 1005 | | 15* | | | | | | Prawe: 1005 | | 15* | |

KOREKTA ZA OGUMIENIE 1 407 PLN *po korekcie:* 25 777 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU 25 800 PLN

Wycenę sporządził:

pieczęć

Centrum Rzecznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych Sp. z o.o.
66 C e R M o
40-203 Kalisz
tel./fax 603-638-011
NIP 954-23-12-265 REGON 270705000

Dnia 29.03.2023 r.

