



102. Przykłady detali architektonicznych – budynki ceglane:

a) kapliczka św. Józefa w Kochanowicach, b) budynek mieszkalny w Zumpach, c) budynek mieszkalny w Dębowej Górze, d) d. szkoła, ob. budynek mieszkalny w Grojcu, e) budynek mieszkalny w Cieszowej, f) spichlerz podworski w Woźnikach (poza otuliną)





103. Przykłady detali ceglanych na tynku a) dom mieszkalny w Herbach, b) rybaczkówka w Kochcicach, c) dom mieszkalny w Kalinie, d) dom mieszkalny w Cieszowej, e) leśniczówka w Szklarni, f) budynek dyrekcji kolei w Herbach, g) bażantarnia, ob. leśniczówka w Lubockich





104. Konopiska, plebania (otulina) – wymienione okna



105. Cieszowa, bud. mieszkalny – wymienione okna – z roletami zewnętrznymi i dodany daszek nad wejściem





106. Lisów, rzeźnia, ob. restauracja – weranda dobudowana przy wyremontowanym budynku  
107. Lisów, rzeźnia, ob. restauracja – nowe okno w elewacji frontowej







108. Lisów, rzeźnia, ob. restauracja – nowo wybudowany budynek garażu

109. Herby, dworzec kolei rosyjskiej, ob. budynek mieszkalny – okno oryginalne i wymienione

